

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

Received	2026/05/30	تم استلام الورقة العلمية في
Accepted	2026/06/21	تم قبول الورقة العلمية في
Published	2026/06/23	تم نشر الورقة العلمية في

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

سميرة أحمد محمد صالح¹، عبد الناصر عياد قنبور²، هند محمد الخمايسي³،
صبري عبد المجيد فكيرين¹، محمود عبد المطلب بارة¹، معزز عبد السلام محمد عبد الجليل¹،

واصف فتحي العريفي الزايدي¹

1- كلية الطاقات المتجددة تاجوراء - ليبيا

2- المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة - ليبيا

3- المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية - ليبيا

S5351182@gmail.com

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة المياه الجوفية المستخدمة في 19 مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن ببلدية تاجوراء، من خلال إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والحيوية لـ38 عينة مياه حيث أظهرت النتائج تباينا ملحوظا في خصائص المياه فقد استقرت قيم الأس الهيدروجيني ضمن الحدود المسموح بها (6.89-7.76)، بينما سجلت المؤشرات الأخرى ارتفاعات تجاوزت المعايير المعتمدة حيث بلغت الموصلية الكهربائية أقصى قيمها عند 12540 ميكروسيمنز/سم، وتراوحت الأملاح الذائبة الكلية بين 478 و7800 ملجم/لتر. كما كشفت الدراسة عن مستويات حرجة من العسر الكلي بلغت ذروتها في مسجد موسى بن نصير بواقع 2362 ملجم/لتر وفيما يخص الأيونات، سجلت تراكيز عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكالسيوم في عدة مواقع، مما يشير إلى تداخل مياه البحر وتأثير الأنشطة البشرية. وعلى الصعيد الإحيائي، أظهرت الاختبارات تولوثا بكتيريا في عدد من المواقع، حيث تبين أن حوالي 26% من العينات ملوثة بكتيريا الإشريكية القولونية، مما يجعل هذه المياه غير صالحة للشرب وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجورا

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

تخلص الدراسة إلى ضرورة التدخل الفوري لمعالجة مصادر التلوث وتوفير منظومات تعقيم لحماية طلاب المراكز.
الكلمات المفتاحية: جودة المياه الجوفية، بلدية تاجورا، التلوث البكتيري، تداخل مياه البحر، الإشريكية القولونية.

Assessment of Water Quality Used in Some Mosques and Quran Memorization Centers in Tajoura

Mustafa M. Omar Basheer

Samira Ahmed Mohamed Saleh¹, Abdul Nasser Ayad Qanbour²,
Sabri Abdulmajid Fkerin¹, Hind Mohamed Al-Khamaisi³,
Mahmoud Abdel Motaleb Barah¹, Moataz Abdelsalam Mohamed
Abdeljalil¹, Wasef Fathi Al-Arifi Al-Zaidi¹

1- College of Renewable Energies – Tajoura - Libya

2- Libyan Center for Sustainable Development Research (LSD) - Libya.

3- Libyan Advanced Center for Chemical Analysis. - Libya

S5351182@gmail.com

Abstract

This study aimed to evaluate the quality of groundwater used in 19 mosques and Quranic centers within the municipality of Tajoura. A total of 38 water samples were collected and subjected to physical, chemical, and microbiological analyses.

The results revealed a significant variation in water characteristics. While pH values remained within the permissible range (6.89–7.76), other indicators showed record-high levels exceeding approved standards. Electrical Conductivity (EC) reached a peak of 12,540 $\mu\text{S}/\text{cm}$, and Total Dissolved Solids (TDS) ranged between 478 and 7,800 mg/L. Furthermore, the study identified critical levels of Total Hardness (TH), peaking at 2,362 mg/L in the Musa bin Nusayr Mosque.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

Regarding ionic concentrations, elevated levels of Sodium, Potassium, Bicarbonate, and Calcium were recorded in several locations, indicating seawater intrusion and the impact of human activities. Microbiological testing revealed bacterial contamination in multiple sites, with 26.31% of the samples testing positive for *Escherichia coli* (*E. coli*). This confirms direct fecal contamination, rendering the water unfit for human consumption according to World Health Organization (WHO) standards. The study concludes with an urgent recommendation for immediate intervention to address pollution sources and implement disinfection systems to protect worshippers and students.

Keywords: Groundwater Quality, Tajoura Municipality, Bacterial Contamination, Seawater Intrusion, *Escherichia coli*.

1. المقدمة

تُعد المياه الجوفية المورد الاستراتيجي الأهم للمياه العذبة عالميًا بنسبة تتجاوز 30.1%، وتزداد هذه الأهمية في البيئات الجافة كلييا لتشكّل 95% من إجمالي الإمدادات المائية. إلا أن هذا المورد يواجه تحديات جسيمة جراء الاستنزاف وحفر الآبار العشوائي، مما أدى لتدهور نوعي ناتج عن تداخل مياه البحر والأنشطة البشرية، وينطبق هذا الوضع على منطقة تاجوراء التي تعتمد كليًا على المياه الجوفية، مما يجعل إدارتها علميًا ضرورة ملحة [4،2،1]

ينقسم تدهور جودة المياه الجوفية إلى تغيرات طبيعية، وتلوث ناتج عن الأنشطة البشرية كترسب مياه الصرف الصحي والمخلفات، والذي يؤدي بغياب الصرف السليم إلى التلوث بمسببات الأمراض البرازية [4،3،2] وبينما تُعد البكتيريا القولونية الكلية مؤشرًا عامًا على الكائنات الدقيقة الخطيرة. فإن وجود الإشريكية القولونية *E. coli* يُعد دليلًا على التلوث البرازي. ووفقًا للمواصفات القياسية الليبية، يجب ألا تتجاوز القولونية الكلية 3 مستعمرات/100 مل، مع الخلو التام من بكتيريا *E. coli* [5][6]

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

يترتب على استهلاك المياه الملوثة مخاطر صحية تتراوح بين النزلات المعوية الحادة والأمراض البوائية كالكوليرا، وصولاً إلى الأمراض المزمنة وتلف الأعضاء جراء المعادن الثقيلة كالرصاص والزرنيق. وتُعد فئات الأطفال، الحوامل، كبار السن، وضعاف المناعة الأكثر عرضة لهذه المخاطر، علماً بأن وفيات تلوث المياه بلغت نحو 1.8 مليون شخص عالمياً عام 2015م [7][8]

وفي دراسة حديثة لأبار مدارس تاجوراء، وُجد تباين في الجودة وتلوث بكتيري يشكل خطراً على الصحة العامة، لا سيما لطلاب التعليم الأساسي [1].

ورغم ثراء البحوث السابقة في رصد تداخل مياه البحر والتلوث البكتيري في الشريط الساحلي، إلا أن هناك نقصاً حاداً في الدراسات المتخصصة التي تستهدف المرافق الدينية والتعليمية (المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن، والمدارس) كنقاط استهلاك حيوي تشهد تدفقاً بشرياً يومياً مكثفاً للشرب والوضوء. إن غياب التحديث الدوري للبيانات في ظل التوسع العمراني يجعل من هذا البحث ضرورة علمية للتحقق من سلامة هذه المرافق؛ لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للمياه المستخدمة في مساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تاجوراء وبيان مدى جودتها.

2. مواد وطرق البحث:

2.1 موقع الدراسة:

تقع منطقة تاجوراء في شمال غرب ليبيا، في شرق طرابلس، وتطل على البحر المتوسط من الشمال، مما يجعلها منطقة ساحلية مميزة. يحدها غرباً العاصمة طرابلس، وشرقاً منطقة القره بوللي، وجنوباً تمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لطرابلس الكبرى. تقع على خطي عرض 32.49° وشمالاً وخط طول 13.41° شرقاً.

حيث جمعت العينات بشكل عشوائي من عدة مساجد ذات توزيع جغرافي متباين ضمن نطاق بلدية تاجوراء، بداية من يوم 25 مايو 2025م إلى 28 يونيو 2025م، وذلك

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

لإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والكشف عن جود تلوث ميكروبي باستخدام طريقة
الاطباق الجاهزة Compact dry.

2.2 الأعمال الميدانية

تم جمع 38 عينة مياه من 19 مسجداً ببلدية تاجوراء، مع تحديد إحداثيات المواقع بدقة
باستخدام تقنية Google Earth (الجدول 1) أتبعت البروتوكولات القياسية في سحب
العينات وحفظها لضمان سلامة التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية.

جدول (1) مواقع المساجد وبعدها عن شاطئ البحر

ر.م	المسجد	البعد عن البحر	المنطقة	الإحداثيات
1	بئر التركي	5 km	بئر التركي	E°07'13°32N°15'32°46
2	معاوية	3.9 km	النشيع	E°47'13°30 N°27'32°
3	النشيع	4.1 km	النشيع	E°09'13°30 N°28'32°4
4	عقبة بن نافع	3.8 km	النشيع	E°42'13°29 N°46'32°47
5	ابن الدرداء	5.6 km	النشيع	E°44'13°30 N°20'32°
6	زاوية الشيخ عمران	0.8 km	الحميدية	E°41'13°22 N°21'32°53
7	موسى بن نصير	0.54 km	الشط	E 32°53'30°N 13°22'25°
8	القواسم	1.03 km	الحميدية	E 32°53'15°N 13°22'54°
9	الطشاني	1.5 km	الحميدية	E°42'13°22 N°58'32°52
10	طارق بن زياد	6.8 km	العزيب	E°39'13°29 N°04'32°46
11	الرواجح	7.4 km	النشيع	E°42'13°30 N°00'32°47
12	السيل	2.5 km	النشيع	E°43'13°29 N°35'32°48
13	علي بن أبي طالب	3.8 km	النشيع	E°57'13°28 N°12'32°48
14	الجفينة	1.8 km	الجفينة	E°22'13°29 N°08'32°49
15	القمودي	2.3 km	القمودي	E 32°52'31°N 13°21'54°
16	القوز	1.1 km	الحومة	E 32°53'09°N 13°21'28°
17	الحومة	1.3 km	الحومة	E°50'13°20 N°02'32°5
18	باكير	2.7 km	بئر الأسطى ميلاد	E°14'13°20 N°17'32°52
19	مراد آغا	1.6 km	تاجوراء الوسط	E°24'13°20 N°53'32°52

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

2.3 التحاليل المختبرية

2.3.1 الكشف عن التلوث الميكروبيولوجي

استُخدمت تقنية الأطباق الجاهزة (Compact Dry) المعتمدة من منظمة Microval للكشف عن المؤشرات البكتيرية (العدد الكلي للبكتيريا TC، وبكتيريا E. coli). تعتمد آلية الفحص التقنية على ركائز لونية في الأطباق تتفاعل مع إنزيمات البكتيريا لتظهر ألوانا مميزة الأزرق يمثل E. coli والبنفسجي للعدد الكلي. تم تعقيم الأدوات واستخدام جهاز المرشح الغشائي (Membrane Filter) لترشيح 100 مل من العينة

لأطباق E. coli وحقن 1 مل مباشرة لأطباق TC.

وضعت الأطباق بوضعية مقلوبة في الحضانة عند 37°م لمدة 18-24 ساعة، ثم جرى عد المستعمرات باستخدام جهاز العد المخصص.

2.3.2 التحاليل الفيزيائية والكيميائية

تم تقييم جودة المياه كيميائيا وفيزيائيا باستخدام التقنيات التالية:

استخدم جهاز HACH HQ40d Multi لقياس الأس الهيدروجيني pH والموصلية الكهربائية EC عند درجة حرارة مرجعية 25°م، مع معايرة الأقطاب بالماء المقطر بين القياسات.

قياس عنصري الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز Flame Photometer

لقياس تركيز النترات باستخدام جهاز سبيكتروفوتوميتر (HACH DR).

استُخدمت المحاليل القياسية والسحاحة لتقدير تراكيز الكالسيوم، الكلورايد، والبيكربونات، بناء على نقطة التكافؤ وتغير لون الكاشف.

أجري تحليل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين TDS والمسافة من الساحل، ($r = 0.05$)

$p = 0.54$, $p = 0.54$). أجرى التحليل باستخدام برنامج الإصدار (4.2.1 حزمة stats).

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>


3. النتائج والمناقشة

3.1 التحاليل الفيزيائية

3.1.1 الأملاح الذائبة الكلية (TDS)

تعد المواد الصلبة الذائبة الكلية مؤشرا جوهريا لنقاوة المياه، وهي تشمل كافة المعادن والأملاح والمواد العضوية الذائبة.

أظهرت القياسات (الشكل 1) تجاوز أغلب العينات للحد الأقصى المسموح به في المواصفات القياسية الليبية (1000 mg/L) سجلت في مسجد موسى بن نصير بواقع (7800 mg/L)، وهي قيمة مرتفعة جدا (مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية) تعكس درجة تملح عالية. أقل قيمة سجلت في مسجد الحومة بواقع (478 mg/L)، مما يجعلها ضمن النطاق المثالي.



الشكل (1) يوضح تركيزات الأملاح الذائبة الكلية (TDS) لعينات منطقة الدراسة.

قد يرجع السبب إلى ذوبان المكونات المعدنية للصخور والتربة وتأثير التركيب الجيولوجي للطبقات الحاملة للمياه، أو إلى عوامل بشرية تتمثل في ترشح مياه الصرف الصحي غير

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء


<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

المعالجة، والجريان السطحي الزراعي المشبع بالأسمدة، بالإضافة إلى تأثير الأنشطة الصناعية في المنطقة. [5].

3.1.2 الموصلية الكهربائية (EC)

تُعد الموصلية الكهربائية مؤشراً مباشراً لمحتوى الأيونات الذائبة في الماء. أظهرت النتائج تبايناً حاداً في جودة مياه المساجد المدروسة (الشكل 2) حيث سجلت خمسة مواقع ارتفاعاً حاداً تجاوز الحد المسموح به محلياً ($4000 \mu\text{S}/\text{cm}$) ، تصدرها مسجد موسى بن نصير بقيمة قياسية بلغت ($12540 \mu\text{S}/\text{cm}$) يليه مساجد القواسم ($6890 \mu\text{S}/\text{cm}$)، الطشاني ($6390 \mu\text{S}/\text{cm}$)، مركز الشيخ عمران ($4850 \mu\text{S}/\text{cm}$)، والجفينة ($4540 \mu\text{S}/\text{cm}$)، بينما سجلت بقية المواقع قراءات ضمن الحدود الآمنة.

يشير الارتفاع المتطرف في قيم الموصلية (خاصة في عينة مسجد موسى بن نصير) إلى ارتفاع نسبة الأملاح، ويُعزى في الغالب إلى ظاهرة تداخل مياه البحر نتيجة الموقع الساحلي للمنطقة والسحب الهيدروليكي الجائر. [11]



الشكل (2) يوضح الموصلية الكهربائية (EC) لعينات منطقة الدراسة.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء


<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

3.2 التحاليل الكيميائية

3.2.1 الأس الهيدروجيني (pH)

أظهرت نتائج تحليل عينات مياه آبار المساجد (الشكل) تقريبا ملحوظا في القيم (الشكل 3) ويمكن تلخيصها كالاتي

حيث سجلت أعلى قيمة في بئر مسجد التركي وبلغت (7.76) بينما سجلت أقل قيمة في مسجدي الكوز والحومة وبلغت (6.89). بمقارنة هذه النتائج بالموصفات القياسية الليبية (جدول)، يتضح أن جميع الآبار المدروسة تقع ضمن المدى المسموح به والذي يتراوح بين (6.5 - 8.5)



الشكل (3) يوضح قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لعينات الدراسة.


3.2.2 العسر الكلي (TH)

أظهرت التحاليل المختبرية أن أغلب مياه المساجد المدروسة تقع ضمن فئة المياه "عسرة جدا" (الشكل 4) حيث سجلت تراكيز مرتفعة من أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم تجاوزت الحدود المسموح بها للاستهلاك البشري.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

سجلت القيم الأكثر ارتفاعا في مسجد ابن نصير بواقع (2362 mg/L)، يليه مسجد القواسم بقيمة (1681.5 mg/L)، ثم زاوية الشيخ عمران بمقدار (1421.29 mg/L) تسبب هذه المستويات العالية ترسبات كلسية صلبة في شبكات التوزيع وصنابير المياه بالمساجد، مما يقلل من كفاءتها وعمرها الافتراضي، كما تؤثر هذه القيم سلبا على الطعم وقد تزيد من المخاطر الصحية للفئات الحساسة، بالإضافة إلى زيادة استهلاك المنظفات في مرافق النظافة التابعة للمساجد. [12][13]



الشكل (4) يوضح العسر الكلي لعينات منطقة الدراسة.

3.2.3 الأيونات السالبة

النترات (NO_3^-)

تعد النترات من أهم المؤشرات الكيميائية على تلوث المياه الجوفية بمصادر عضوية أو كيميائية خارجية حيث كشفت القياسات (الشكل 5) أن 40% من إجمالي العينات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به محليا ودوليا (50 mg/L) سُجل أعلى تركيز في مسجد عقبة بن نافع بواقع (132


تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

(mg/L)، وهي قيمة مرتفعة جدا تتجاوز الضعف، بينما سجل أدنى تركيز في مسجد القوز بواقع (10.9mg/L).

ويشكل تجاوز النترات للحدود الآمنة خطرا على الصحة العامة، ومن أبرز مخاطرها متلازمة الطفل الأزرق والناجمة عن ضعف قدرة الدم على نقل الأكسجين لدى الرضع، ويمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مسرطنة، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وضعف الاستجابة المناعية.

وقد يُعزى تزايد النترات في آبار المساجد المدروسة إلى ترشح مياه الصرف الصحي (خاصة في ظل غياب شبكة عامة متكاملة)، واستخدام الأسمدة النيتروجينية في الأنشطة الزراعية المحيطة، بالإضافة إلى اختلاط المياه الجوفية بالمياه السطحية الملوثة نتيجة ارتفاع منسوبها. [6][13].



الشكل (5) يوضح تركيزات النترات (NO_3^-) لعينات منطقة الدراسة.


الكلويدات (Cl^-)

أظهرت النتائج ارتفاعا في تركيز الكلويدات (الشكل 6)، حيث تجاوزت أغلب العينات الحد المسموح به محليا (250 mg/L) سجل أعلى تركيز في مسجد موسى بن نصير

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

بواقع (2600.73 mg/L)، وهو ما يؤكد فرضية تداخل مياه البحر في هذا الموقع، وأدنى تركيز سجل في مسجد الجفينة بواقع (140.52 mg/L). يرجع سبب هذا الارتفاع إلى التكوينات الصخرية الحاوية للأملاح، وتداخل مياه البحر نتيجة الموقع الساحلي، أو إلى تسرب مياه الصرف الصحي، والاستهلاك المفرط للمياه، مما يرفع من تركيز الأيونات في الخزان الجوفي، ويرتبط الاستهلاك المستمر لهذه المستويات باضطرابات الجهاز الهضمي، وإجهاد الكلى، وتأثيرات سلبية على القلب والأوعية الدموية. [14]



الشكل (6) يوضح تركيزات الكلوريد (Cl^-) لعينات منطقة الدراسة


البكربونات (HCO_3)

كشفت النتائج (الشكل 7) عن ارتفاع واسع النطاق في تركيزات البكربونات، حيث تجاوزت 94.7% من العينات الحد المسموح به وفق المعايير المحلية، سجل أعلى تركيز في مسجد القمودي (805 mg/L) بينما سجل أدنى تركيز في مسجد طارق بن زياد (122 mg/L)، وقد يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تداخل مياه البحر التي تعد مصدرا غنيا بالأيونات التي ترفع من قلوية المياه الجوفية، كذلك العمليات الجيولوجية

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

والتي تتمثل في ذوبان الصخور الكربونية وتفاعلها مع المياه الجوفية تحت تأثير الظروف الجغرافية للمنطقة. [5]



الشكل (7) يوضح تركيزات البكربونات (HCO_3) لعينات منطقة الدراسة.

3.2.4 الأيونات الموجبة


الصوديوم (Na^+)

أظهرت النتائج تفاوتاً حاداً في تراكيز الصوديوم، مما يعكس تدرجاً في مستويات الملوحة بين آبار المساجد المدروسة (الشكل 8) فسجلت تراكيز منخفضة حيث سجل مسجد الحومة وابن الدرداء مستويات آمنة (57.2 mg/L)، مما يشير إلى مياه أقل تأثراً بالتداخل البحري، وسجلت تراكيز متوسطة ($150 - 400 \text{ ملجم/لتر}$) شملت مساجد مثل القمودي والجفينة حيث لوحظت بداية مؤشرات تزايد الملوحة التي تتطلب رقابة دورية. وسجلت تراكيز عالية جداً أكبر من 400 ملجم/لتر لتزويج ضمت القائمة مساجد القواسم، الطشاني، وزاوية الشيخ عمران، وصولاً إلى الذروة في مسجد موسى بن نصير (915 mg/L) وهي مستويات تجعل المياه غير صالحة للشرب أو الري.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

وقد يرتبط هذا الارتفاع القياسي في الصوديوم بظاهرة تداخل مياه البحر، ويتسق مع النتائج السابقة للموصلية الكهربائية والكلوريدات، مما يؤكد تدهور جودة الخزان الجوفي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو القريبة من الساحل. [12][13]



الشكل (8) يوضح تراكيز الصوديوم (Na^+) لعينات منطقة الدراسة.


الكالسيوم (Ca^{2+})

كشفت النتائج عن تباين واسع في تراكيز الكالسيوم بين آبار المساجد (الشكل 9)، مما يعكس اختلافا في الجودة الكيميائية والملاءمة للاستخدام فُسُجِل أعلى تركيز في مسجد القواسم بواقع (545.02 mg/L)، وهي قيمة مرتفعة تتجاوز الحدود المسموح بها (200 mg/L) وسُجِل أدنى تركيز في مسجد الحومة بواقع (64.21 mg/L)، مما يجعله ضمن النطاق المثالي للاستخدام اليومي ويؤدي ارتفاع الكالسيوم إلى تراكم الرواسب الكلسية في الأنابيب والخزانات، مما يقلل من كفاءة شبكات المياه في المساجد كذلك يقلل الكالسيوم المرتفع من فاعلية المنظفات والصابون المستخدم في مرافق الوضوء والنظافة. ويُعزى التفاوت في التركيز إلى الاختلاف في التركيب الجيولوجي وطبقات التربة المحيطة بالخزان

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>


الجوفي، بالإضافة إلى تباين أعماق الآبار وتأثير الأنشطة البشرية الملوثة التي تساهم في زيادة ذوبان هذا العنصر في المياه. [8]



الشكل (9) يوضح تراكيزات الكالسيوم (Ca^{2+}) لعينات منطقة الدراسة.

المغنسيوم (Mg^{2+})

أظهرت النتائج أن معظم العينات تقع ضمن الحدود الآمنة والمسموح بها (الشكل 10)، باستثناء مسجد موسى بن نصير الذي سجل قيمة مرتفعة بلغت (330.47 mg/L)، مما يساهم بشكل مباشر في رفع درجة العسر الكلي للمياه في هذا الموقع.




الشكل (10) يوضح تراكيزات المغنسيوم (Mg^{2+}) لعينات منطقة الدراسة.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

البوتاسيوم (K^+)

كشفت التحاليل عن تباين ملحوظ في مستويات البوتاسيوم، حيث سجلت عينة مسجد الجفينة قفزة نوعية تجاوزت أربعة أضعاف الحد المسموح به (الجدول 2) وكما هو موضح في (الشكل 11) وقد يُعزى هذا الارتفاع والتفاوت في قيم البوتاسيوم إلى طبيعة مادة الأصل المكونة للتربة في المنطقة ومحتواها المعدني الطبيعي، بالإضافة إلى الخصائص الجيوكيميائية للطبقات الحاملة للمياه. [8]



الشكل (11) يوضح تركيزات البوتاسيوم (K^+) لعينات منطقة الدراسة.

جدول (2) يوضح المعايير القياسية الليبية

وحدة القياس	اقصى تركيز مسموح به	الخاصية
PH	8.5-6.5	الاس الهيدروجيني
$\mu S/cm$	2000	الموصلية الكهربائية
mg/l	250	الكلوريد
mg/l	1000	الاملاح الذائبة الكلية
mg/l	150	الماغنسيوم
mg/l	200	الكالسيوم
mg/l	150	البكربونات
mg/l	200	الصوديوم
mg/l	50	النترات
mg/l	40	البوتاسيوم

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

3.3 التحليل البكتيري

يُعد الكشف عن بكتيريا الإشريكية القولونية *Escherichia coli* المعيار الأدق لتحديد التلوث البرازي. وفقا لمنظمة الصحة العالمية والمواصفات الليبية (الشكل 12) يجب أن تكون مياه الشرب خالية تماما من هذه البكتيريا.


أولاً: مؤشرات التلوث البرازي

أظهرت النتائج تلوث 5 من أصل 19 من المساجد المدروسة، مما يجعل مياهها غير صالحة للاستهلاك البشري

وهي بئر التركي (13 مستعمرة/100مل)، عقبة بن نافع (5 مستعمرات/100مل)، سجلت مساجد (معاوية، ابن الدرداء، الرواجح) تلوثاً يتراوح بين (1 إلى 2 مستعمرة/100مل).

ثانياً: المجموعة القولونية والعدد الكلي

وتعكس هذه المؤشرات نظافة النظام المائي بشكل عام فسجل أعلى تلوث في مسجد عقبة بن نافع (520 مستعمرة/100مل)، يليه مساجد (موسى بن نصير، النشيع، ومعاوية)، مما يشير إلى تلوث بيئي عام وضعف في تدابير الحماية والتعقيم.



الشكل (12) يوضح الأطباق المستخدمة للتحليل البكتيري لبعض العينات

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

جدول (3) يوضح نتائج التحليل الميكروبي

E.coli	Total coliform	Total count	المسجد
13cfu/100ml	24cfu/100ml	65cfu/100ml	بئر التركي
2cfu/100ml	150cfu/100ml	70cfu/100ml	معاوية
0cfu/100ml	273cfu/100ml	50cfu/100ml	النشيع
5cfu/100ml	520cfu/100ml	43cfu/100ml	عقبة ابن نافع
1cfu/100ml	80cfu/100ml	60cfu/100ml	ابن الدرداء
0cfu/100ml	58cfu/100ml	10cfu/100ml	زاوية الشيخ عمران
0cfu/100ml	280cfu/100ml	54cfu/100ml	موسى بن نصير
0cfu/100ml	168cfu/100ml	23cfu/100ml	القواسم
0cfu/100ml	0cfu/100ml	0cfu/100ml	الطشاني
0cfu/100ml	2cfu/100ml	5cfu/100ml	طارق بن زياد
1cfu/100ml	24cfu/100ml	14cfu/100ml	الرواجح
0cfu/100ml	23cfu/100ml	7cfu/100ml	السييل
0cfu/100ml	54cfu/100ml	98cfu/100ml	علي بن أبي طالب
0cfu/100ml	11cfu/100ml	13cfu/100ml	الجفينة
0cfu/100ml	27cfu/100ml	55cfu/100ml	القمودي
0cfu/100ml	323cfu/100ml	140cfu/100ml	القوز
0cfu/100ml	150cfu/100ml	16cfu/100ml	الحومة
0cfu/100ml	247cfu/100ml	30cfu/100ml	باكير

تُظهر نتائج الدراسة أن توزع الأملاح الذائبة الكلية (TDS) في الـ 19 بئر لا يُعد عشوائيًا، بل يرتبط باتجاه واضح مع المسافة من الساحل. وقد أظهر تحليل ارتباط بيرسون دلالة إحصائية ($p < 0.05$ ، $r \approx 0.54$) لعلاقة إيجابية بين TDS والمسافة من الساحل، ما يُشير إلى زيادة تدريجية في التملح نحو الداخل من الساحل. تتقاطع هذه النتائج مع دراسات في الشرق الليبي والمنطقة الساحلية المتوسطية، التي تُشير إلى أن التملح يزداد مع تعمق البئر عن الساحل بسبب تسرب المياه المالحة من الطبقات الساحلية نحو الداخل أو تفاعل المياه الجوفية العذبة مع المياه المالحة. [5]

كما تُظهر القيم العالية لـ TDS في البئر الداخلية (مثل القواسم 7800 mg/L، الطشاني 4410 mg/L، طارق بن زياد 3840 mg/L) واقعا مائيا خطيرا، يُعكس تأثيرات مختلطة

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

بين العوامل الجيولوجية والطبوغرافية والأنشطة البشرية مثل الصرف الزراعي والحمولات المائية الزائدة. تظهر هذه النتائج أن المناطق الداخلية أكثر عرضة للتلوث مقارنة بالمناطق الساحلية القريبة. [14]

تُشير النتائج إلى أن الاستخدام المفرط للمياه الجوفية دون تدابير رقابية يُشكّل تهديدًا مستقلًا لجودة المياه. [3]

النتائج المسجلة في التحاليل الميكروبيولوجية، خاصة تلك التي بلغت 520 مستعمرة/100 مل من المجموعة القولونية الكلية في مسجد "عقبة بن نافع"، لا تشير فقط إلى خرق المعايير الصحية، بل تعكس وجود خلل هيكلي في المنظومات المائية [17][18].

ويمكن إرجاع أسباب هذا التلوث إلى جملة من العوامل المترابطة:

أولاً: التداخل الهيدرولوجي والبيئي

تعتبر ظاهرة تسرب مياه الصرف الصحي من الآبار السوداء غير المعزولة إلى الخزان الجوفي السبب الرئيسي للتلوث في المناطق الحضرية المدروسة [19][20]. كما أن الممارسة الشائعة المتمثلة في استخدام آبار مياه مهجورة أو غير مطابقة للمواصفات كقنوات لتصريف الفضلات تؤدي إلى حقن الملوثات البكتيرية مباشرة في الطبقات المائية، مما يؤثر على جودة المياه في الآبار المحيطة [17][22].

ثانياً: القصور الإنشائي وضعف إدارة المنظومات

يرتبط التلوث الميكروبي المرتفع بغياب التدابير الوقائية الهندسية، حيث إن قرب آبار المياه من غرف تفتيش الصرف الصحي أو التصدعات في الشبكات الداخلية يُعد ثغرة تسمح بدخول الملوثات الخارجية [15][18]. علاوة على ذلك، يشير الارتفاع في أعداد المجموعة القولونية الكلية إلى تراكم الأغشية الحيوية (Biofilms) داخل الخزانات والأنابيب نتيجة غياب بروتوكولات الصيانة الدورية وأنظمة التعقيم الفعالة، مما يحول الشبكة الداخلية نفسها إلى مصدر للنمو البكتيري المستمر [21][20].

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

الخلاصة:

يؤكد وجود E. Coli في أكثر من ربع المساجد المدروسة ضرورة التدخل العاجل لتطهير الخزانات ومعالجة مصادر التلوث لحماية المصلين وطلاب مراكز التحفيظ من الأمراض المنقولة بالمياه.

التوصيات:

- 1- ضرورة التزام إدارات المساجد والمراكز التعليمية بجدولة صيانة وتنظيف دورية لخزانات المياه، مع توثيق ذلك ضمن سجلات تشغيلية.
- 2- إنشاء برنامج وطني لمراقبة جودة المياه في المؤسسات الدينية والتعليمية يشمل التحاليل الدورية، ورفع النتائج للجهات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.
- 3- تطوير دليل إرشادي يُوزع على القائمين على المساجد والمراكز التعليمية، يتضمن تعليمات واضحة لإدارة المياه، بدءاً من المصدر وصولاً إلى نقاط الاستهلاك، وتنفيذ برامج توعية دورية تستهدف الطلاب والعاملين بالمراكز، تتضمن إرشادات حول الاستخدام الآمن للمياه، والحفاظ على خزانات المياه نظيفة ومغلقة بإحكام.
- 4- تعزيز التعاون بين وزارات الصحة، والبيئة، والشؤون الدينية، لضمان متابعة جودة المياه في المساجد ومراكز التحفيظ، والتدخل عند تسجيل أي تدهور في نوعية المياه.
- 5- يُوصى بتزويد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، خاصة التي تعاني من تلوث ميكروبي أو ارتفاع في تركيز الأملاح، بأنظمة فعّالة لمعالجة وتنقية المياه لضمان توفير مياه آمنة وصالحة للاستخدام.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

المراجع

- [1] س. أ. م. صالح، ع. ع. قنبر، ح. ع. محمد، و م. ي. أحمد، "دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية في آبار المدارس ببلدية تاجوراء،" *المجلة الدولية للعلوم والتقنية*، المجلد 36، العدد 1، 2025.
- [2] م. الأرقط، ب. العياني، و م. منصور، "دراسة ظاهرة تداخل مياه البحر في المياه الجوفية بمنطقة القره بوللي،" *مجلة العلوم التطبيقية*، المجلد 33، العدد 2، الصفحات 171-184، 2020.
- [3] ف. اليعقوبي و أ. خليفة، "تقييم نوعية المياه الجوفية باستخدام مؤشر جودة المياه بمنطقة سوق الثلاثاء - زليتن،" *المجلة الجامعية*، العدد 37، الصفحات 210-224، 2023.
- [4] ع. مصباح، خ. العماري، و م. النويجي، "تأثير بعض بؤر التلوث على الخصائص الكيميائية والجرثومية للمياه الجوفية بمنطقة تاجوراء في ليبيا،" *مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي*، المجلد 4، العدد 2، الصفحات 129-140، 2019.
- [5] B. Gautam and S. N. Dar, "A study on Escherichia coli contamination in drinking water sources to combat effectively in Bist Doab, Punjab, India," *Journal of Water and Health*, vol. 23, no. 2, pp. 155-167, 2025.
- [6] S. T. Odonkor and T. Mahami, "Escherichia coli as a tool for disease risk assessment of drinking water sources," *International Journal of Microbiology*, vol. 2020, art. no. 2112850, pp. 1-2020.
- [7] ب. الحاجي و م. ممدوح، "دراسة بتعداد الوفيات وأهم أسبابها،" *مجلة لانيسيت*، المجلد 9، العدد 30، الصفحات A6-A21، إيطاليا، 2015.
- [8] M. E. Nasr, "Relationship of the topography of the region and population growth to the rise in ground water levels on the surface in the city of Zliten, Libya," *Applied Sciences*, vol. 8, no. 1, 2024.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

- [9] س. صالح، ص. فكيرين، إ. فريفيير، ع. قنبور، و. هـ. الخمايسي، "دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمنسوب المياه المرتفعة بمدينة زليتن"، في أعمال المؤتمر العلمي الدولي حول الموارد الطبيعية في ليبيا، الصفحات 345-367، 2024.
- [10] ي. الصادي، ر. عطية، م. بن زقطة، و م. الجائر، "دراسة جودة مياه الري بالمشاريع الزراعية بمنطقة مصراتة"، مجلة جامعة صبراتة للعلوم الزراعية، المجلد 1، العدد 2، الصفحات 465-475، 2020.
- [11] م. شلوف، أ. عبدالله، و ر. اجعيكة، "دراسة بعض الدلائل عن جودة مياه الشرب المعبأة في مدينة مصراتة"، مجلة العلوم والتقنية، المجلد 4، العدد 1، 2018.
- [12] م. بو فارس و ن. خليفة، "دراسة لتقييم الجودة الكيميائية لعلامات تجارية مختارة في تعبئة مياه الشرب المعبأة في تاجوراء، ليبيا"، المجلة الليبية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد 6، العدد 2، 2024.
- [13] م. شهبوب، م. عبد الجليل، و ع. عكاشة، "تأثير مياه البحر على خصائص المياه الجوفية بمنطقة كعام شمال غرب ليبيا"، مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية، المجلد 6، العدد 2، 2020.
- [14] L. Lin, H. Yang, and X. Xu, "Effects of water pollution on human health and disease heterogeneity: A review," *Frontiers in Environmental Science*, vol. 10, art. no. 880246, pp. 1–16, Jun. 2022.
- [15] المنظمة الليبية للبيئة وعلوم المياه، "تقييم جودة مياه الشرب المنقولة بواسطة الأنابيب من الناحية الميكروبيولوجية والكيميائية"، مجلة ليبيا للعلوم وتقنيات البيئة، المجلد 6، العدد 2، الصفحات 65-78، 2023.
- [16] ح. م. حسين، "دراسة تقييم جودة المياه الجوفية والسطحية وأثرها على الصحة العامة"، مركز بحوث المياه، جامعة القادسية، دراسة بحثية، 2018.
- [17] المركز الليبي للمناخ والبيوت، "تقرير ميداني: تلوث كيميائي وجرثومي في بعض مصادر المياه بمنطقة زليتن"، تقرير فني، 2024.
- [18] منظمة الصحة العالمية، "المياه والصرف الصحي والنظافة في المؤسسات التعليمية (دليل إرشادي)"، إصدار مشترك بين يونسيف ومنظمة الصحة العالمية، دليل إرشادي، 2012.
- [19] م. ع. الزوي وآخرون، "التلوث الميكروبي للمياه الجوفية وأثره على النظم البيئية في المناطق الحضرية"، مجلة جامعة الأسمرية للعلوم التطبيقية، المجلد 4، العدد 1، الصفحات 12-25، 2015.

تقييم جودة المياه المستخدمة في بعض المساجد ومراكز تحفيظ القرآن بمنطقة تاجوراء

<http://www.doi.org/10.62341/istj-vol38-2-st53>

- [20] الهيئة العامة للبيئة، "التحديات البيئية المتمثلة في تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية في ليبيا"، تقرير الحالة البيئية السنوي، 2025.
- [21] س. ف. عبد الله، "التقييم البكتيريولوجي لمياه الآبار في المناطق المكتظة: دراسة حالة في طرابلس"، مجلة العلوم والتقنية، المجلد 12، العدد 1، 2026.
- [22] الشركة الألمانية لحلّول المياه (Bioprotech)، "المعايير الميكروبيولوجية لتحليل مياه الشرب والتحقق من التلوث البرازي"، وثيقة فنية، 2026.